

## Inspectierapport n° 6

Datum inspectie: 15-08-2022

Datum rapport: 15-08-2022

**Calamiteit:** Brand

**Bedrijfspan,**

op het volgende adres:

**Trakelweg 72, 8800 Roeselare.**



## Aanwezigen/contactpersonen

partij	contact	Aanw.	partij	contact	Aanw.
Stad Roeselare	Burgemeester dhr. Kris Declercq.	✗	SGI Compliance	dhr. Peter Nagels	✓
	Algemeen directeur dhr. Geert Sintobin	✗		dhr. Jérôme Moureau	✗
	Communicatie dhr. Delphan Deroo	✗	Polygon	dhr. Jo Van Pee	✗
	Handhavings-ambtenaar dhr. Thomas Verschuere	✗		dhr. Cihan	✗
		✗			✗

## Inleiding

Dit verslag is tot stand gekomen naar aanleiding van een door SGI Compliance uitgevoerde inspectie in opdracht van **Stad Roeselare**.

Inspectie week 3 na de brand  
1 week na afronding sanering openbaar domein

Opgesteld naar eer en geweten door deskundige namens SGI Compliance

dhr. Peter Nagels

Deskundige

opgemaakt te Aartselaar, 15-8-2022

### Projectgegevens :

Dossiernummer : D-5937 (Stad Roeselare)

Projectnummer : 122841801

Datum : 15-08-2022

### Onderzocht door:

dhr. Peter Nagels

### SGI Compliance

Vluchtenburgstraat 13

2630 Aartselaar

Belgium

[www.sgicompliance.be](http://www.sgicompliance.be)

## 1 Resultaten

### 1.1 Staalname brokstukken vezelcementen dakbedekking

---

- Er werden in deze fase geen bijkomende monsters genomen

### 1.2 Staalname (kleefstalen) op kritieke plaatsen

---

- Er werden in deze fase geen bijkomende monsters genomen

### 1.3 Adviesverlening ter beperking van vezelverspreiding naar derden

---

#### a) Genomen veiligheidsmaatregelen op datum van inspectie:

- Regelmatig bevochtigen van neergekomen dakbedekking (golfplaten), overeengekomen met eigenaar.
- **Afbakenen van de toegang tot perceel brandhaard (poort aan loodsen werd volledig afgesloten)**

#### b) Te nemen veiligheidsmaatregelen tov derden

- Verplicht gebruik van PBM's bij betreding van perceel brandhaard (gelaatsmasker met P3-filter, stofdichte overall type 5/6, laarzen/overschoenen, handschoenen).

#### c) Tussentijdse opvolging en controle

De contaminatieperimeters dienen in afwachting van sanering op geregelde tijdstippen te worden gecontroleerd (periodiciteit te bepalen, rekening houdend met wijzigingen in (weers)omstandigheden (wind, zwaar verkeer, andere activiteiten,...)).

Voorname sterk wind, of luchtverplaatsingen kunnen ervoor zorgen dat stof, flinters en stukken migreren, en grotere oppervlaktes contamineren dan initieel het geval was. In functie van de vaststellingen moeten de contaminatieperimeters aangepast worden, of dienen bijkomende maatregelen genomen te worden (instellen veiligheidsperimeter, correctieve acties,...).

**Op het openbaar domein aan de site werd geen bijkomende neerslag opgemerkt.**



## 1.4 Visuele inspectie ter bepaling van de verspreiding door weersomstandigheden

Aangezien de kans bestaat dat flinters in bomen zijn terechtgekomen en deze bij gevolg opnieuw kunnen worden verspreid door toedoen van veranderende weersomstandigheden (wind) werd een bijkomende inspectie gedaan van het openbaar domein.

Op enkele plaatsen werden nog sporadisch flinters waargenomen. De hoeveelheid was zeer beperkt er werd op het moment van inspectie verwijderd.

Kruispunt Guidogezellelaan en Zonnebloemlaan :

1 flinter dewelke meteen werd verwijderd.



Deken de Saegerplein :

Op 2 locaties werd 1 flinter waargenomen dewelke meteen werd verwijderd.



Kruispunt Jan Breydelstraat en Rumbeksestnwg (graspleintje) :

1 flinter dewelke meteen werd verwijderd.



Jan Breydelstraat :

1 flinter dewelke meteen werd verwijderd.



Constantijn Duboisstraat :

1 flinter dewelke meteen werd verwijderd.



Kruispunt Vijfwegenstraat en t Motje:

1 flinter dewelke meteen werd verwijderd.



Het plan met weergave van de waarnemingen is opgenomen in bijlage 1.



**Conclusie : een bijkomende reiniging van het openbaar domein is niet noodzakelijk.**

## Bijlage 2 : Plannen

### Bijlage 2a : Inspectie openbare weg



Waarbij :

	Plaats waar 1 enkel stukje werd opgemerkt en meteen werd verwijderd.
	Onderzochte perimeter